




Deberias de añadir algun tipo de proteccion entre los contactos del rele